E.C.K. BADKAMERCATALOGUS 2025-2026

ERRATUMLIJST

Pagina	Opmerking	Datum	Aangepast
20-015	ARDW999LIJM: 1,5 koker lijm nodig per m² i.p.v. 1 koker	05/06/	OK
40-086	Pontus 121 cm met 1 waskom in het midden: foto fout, waskom beslaat niet hele lengte van het tablet	25/06/	
40-086	Pontus met waskom links of rechts: positie afvoer niet centraal maar licht afwijkend, raadpleeg steeds eerst technische fiche	25/06/	OK
40-087	Pontus tablet van 121 cm en 141 cm: enkel mogelijk indien onderkast een lade over de volledige breedte heeft	25/06/	OK
50-005	Wastafel DU23996500002: achterzijde is niet geglazuurd, onderkant is wel geglazuurd	03/09/	OK
50-049	Artikelcode Architectura VB5684HR01 wordt VB5684CL01 (geen DirectFLush systeem meer maar nieuw Twistflush-E systeem)	25/06/	OK
50-049	Artikelcode Architectura VB5684HRR1 wordt VB5684CLR1 (geen DirectFLush systeem meer maar nieuw Twistflush-E systeem)	25/06/	OK
50-050	Artikelcode Architectura VB4694HR01 wordt VB4694CL01 (geen DirectFlush systeem meer maar nieuw TwistFlush-E systeem)	25/06/	OK
70-006	Afvoerbocht Laufen noodzakelijk voor installatie OPALTOWC	30/06/	OK
110-011	Sifon OP75140000154 is 6/4 in plaats van 5/4	06/11/	OK